

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺中市政府消防局 函

地址：408臺中市南屯區文心南九路119號

承辦人：洪健華

電話：04-23811119轉453

電子信箱：discovery6378@gmail.com

臺中市華美街408號4樓

受文者：中華民國電機技師公會(中區辦事處)

發文日期：中華民國104年12月31日

發文字號：中市消預字第1040063264號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本局受理檢修申報常見退件要求專技人員補正理由一覽表1份，請查照。

說明：

- 一、依據「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」、「消防機關受理消防安全設備檢修申報及複查注意事項」暨「消防機關受理集合住宅消防安全設備檢修申報作業處理原則」辦理。
- 二、請協助轉知所屬會員知悉，以避免申報資料不齊全遭本局受理同仁退件，致使申報場所管理權人權益受損。

正本：中華民國消防設備師公會全國聯合會、臺中市消防設備師公會、臺中市消防設備士公會、臺中市消防工程器材商業同業公會、中華民國電機技師公會(中區辦事處)、臺中市建築師公會、臺中縣建築師公會

副本：本局各救災救護大隊、火災預防科

局長蕭煥章

本案依分層負責規定授權業務主管決行

臺中市政府消防局-受理檢修申報常見退件要求專技人員補正理由一覽表(104.12.31製作)

項目	項目	退件要求補正理由	備註
1	平面圖	平面圖未檢附設備圖例說明(消防安全設備種類)。	1.倘已依「消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準」所規定之圖例繪製，並於平面圖清楚呈現設備位置時，得免於每張平面圖顯示該圖例之設備種類說明。 2.另因申報書「消防安全設備種類及數量表」已可呈現各樓層設備數量，得免於每張平面圖另繪製該樓層設備數量表。
2	平面圖	未檢附自動撒水、泡沫及化學系統等滅火設備平面圖。	原則可於同一圖面上呈現多項設備種類，但仍應可清楚辨視設備相對位置。
3	平面圖	平面圖未標註面積及尺寸(非屬合法審勘通過場所、現場實際用途與使用執照用途不符)。	
4	平面圖	申報場所部分空間雖領有使用執照，但現場違規增建部分(申報範圍)，其平面圖未標註面積及尺寸。	
5	平面圖	故障損壞之設備未以編號或不同顏色區分於圖面(或其他可清楚辨識方式呈現)，且未於各設備檢查表備註欄說明其不良狀況。	
6	平面圖	缺漏部分樓層消防安全設備平面圖。	
7	平面圖	設備平面圖標示模糊，無法清楚辨識。	
8	申報書內容	申報年度或上下半年度選擇錯誤。	
9	申報書內容	申報書申報日期(紙本掃描檔)與署版系統掛件日期不符。	若遭本局受理同仁退件要求補正，且重新掛件者，不在此限。
10	申報書內容	申報書登載檢修人員資料與署版系統簽證之專技人員資料不符。	
11	申報書內容	申報場所類別錯誤。	
12	申報書內容	檢附之設備檢查表與檢修報告書檢修項目所勾選之設備不符。	
13	改善計畫書	消防安全設備缺失雖已登載於檢查表之備註欄位，但未確實將缺失內容登載於改善計畫書內。	
14	使用執照	使用執照模糊，無法辨識。	
15	使用執照	使用執照檢附不完整(未檢附各樓層面積及用途等附件)。	
16	委託書	未使用本局104年11月10日所制訂之檢修申報委託書(範例)。	
17	委託書	委託書之委託日期，未於檢查日期之前(或當日)。	
18	委託書	委託書之管理權人(或管理委員會)、檢修公司(或檢修專業機構)及專技人員，未確實簽名或蓋章。	
19	設備檢查表	火警自動警報:外觀、性能、綜合檢查填寫不完整(預備電源容量規格、電壓表電壓、預備零件未填寫。)	
20	設備檢查表	室內消防栓: 外觀、性能、綜合檢查填寫不完整: 1.幫浦各組件及外觀數據填寫不完整。 2.幫浦組件測試數據填寫不完整。 3.綜合檢查運轉電流、啟動秒數、放水量未填寫。 4.啟動壓力開關設定壓力及動作壓力數值填寫不完整。	
21	設備檢查表	室內排煙:外觀、性能、綜合檢查填寫不完整。(防煙垂壁材質、排煙閘門數量、排煙風量未填寫等)。	
22	設備檢查表	緊急照明: 1.檢測數量不足。 2.照明燈照度不足，但未列入缺失。	
23	設備檢查表	緊急廣播: 外觀、性能、綜合檢查填寫不完整。(預備電源容量規格、電壓表電壓、揚聲器音壓未填寫等。)	
24	設備檢查表	標示設備:檢查表為舊表，未更新。	
25	場所基本資料	申報書場所地址、管理權人及連絡電話等資料錯誤。	
26	場所基本資料	所檢附附件(如使用執照、營利事業登記等)，並非申報場所。	
27	證書類	專技人員證書(複訓證書)逾期；或未檢附近3年累計160積分證明；未提供參加複訓繳費證明。	
28	證書類	報告書所登載專技人員證書字號有誤。	
29	證書類	檢修專業機構證書逾期。	